

**Karta dokumentacyjna otworu nr 3**

Data wykonania: 2017-07-20

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 156,35 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):  
mgr inż. Małgorzata WysockaSprawdził(a):  
mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: Sobolewo

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąższność	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr. spoiste	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Piasek drobny próchniczny (I), brąz.-szary	mw				
		0,5			Piasek drobny (II2), żółty	w			0,58	13, 15, 14, 18, 17, 20, 19, 17, 17, 21, 22, 20, 21, 19, 19, 18, 20, 21
		1,4			Piasek drobny zagl. (II2), brązowy	w			0,62	15, 14, 16, 18, 17, 17, 19, 20, 20, 21, 18, 18, 21
		2,7			Piasek drobny (II1, II2), j.żółty	w			0,54	14, 12, 11, 12, 13, 19, 20, 22, 20, 24, 24, 23, 18, 22, 23, 20, 25, 28
		4,80								
		0,7			Piasek drobny (II3), j.żółty	nw			0,70	28, 32, 35, 34, 30, 28, 29, 24, 26, 28, 30, 31, 30, 32
		0,6			Piasek drobny (II3), żółty	nw				
Głębokość: 6,1										